

Bolu'da Yaşanan Otel Yangını

**Beyza Berşan Yılmaz
Mehmet ERMİŞ
Sultan Kaçtı**

Olayın Özeti

21 Ocak 2025 gecesi, Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'de gece yarısı saatlerinde büyük bir yangın çıktı. Yangın, otelin ahşap yapısında hızla yayılarak kontrol altına alınamadı. Onlarca kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Otel, tatil sezonunda yoğun misafir kapasitesiyle faaliyet gösteriyordu. Tahliye sürecinde ciddi güçlükler yaşandı.





Bilanço Ağır: 34 Çocuk Hayatını Kaybetti
İtfaiye ekiplerinin saatler süren yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınabilen faciada, aralarında 34 çocuğun da bulunduğu toplam 78 kişi hayatını kaybetti. Yoğun duman altında kalan ve kaçış yolu bulamayan misafirlerden bir kısmı pencerelerden atlayarak kurtulmaya çalışırken, olayda 130'un üzerinde vatandaşımız ise yaralandı.

İhmal ve Risk Faktörleri

Yangın Güvenliği Eksiklikleri: Otelde alarm ve sprinkler sistemlerinin yetersiz ya da devre dışı olduğu tespit edildi. Yangın merdivenleri kullanılamaz durumdaydı; acil çıkışlar bloke edilmişti.

Denetim ve Tahliye Sorunları: Düzenli güvenlik denetimlerinin yapılmadığı belirlendi. Personelin yangın tahliyesi konusunda yeterli eğitim almadığı, tahliye planlarının uygulanamaz olduğu görüldü.

Müdahale ve Etkiler

İtfaiye ekipleri, zorlu kış koşulları ve buzlanmış yollar nedeniyle olay yerine gecikmeli ulaştı. Bolu'nun soğuk iklimiyle mücadele eden ekipler, binanın tüm katlarında söndürme ve kurtarma operasyonu yürüttü.

Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde müdahale ederek hastanelere sevk etti. Otel personeli ve misafirlerin bir kısmı tahliye de güçlük yaşadı; toplumsal etki bölgede derin üzüntü ve güvenlik kaygısı yarattı.

Otel misafirleri pencereden perdeleri kullanarak kendi imkanlarıyla tahliye edilmeye çalışıldı.



Bu yıkıcı yangında can kayıplarının artmasına yol açan temel sebepler ise şöyle sıralanmaktadır:

Hatalı İlk Müdahale: Restoran çalışanlarının kahvaltı hazırlığı sırasında kızgın yağın alev alması sonucu oluşan ateşe su dökmesi.

Davlumbaz Bakımsızlığı: Birikmiş yağların bulunduğu temizlenmeyen davlumbaz nedeniyle alevlerin hızla yayılması.

Dış Cephe Kaplaması: Otelin dış cephesindeki ahşap kaplamanın alevleri besleyerek yangının binanın tamamına hızla ulaşmasını sağlaması.

Güvenlik Sistemlerinin Eksikliği: Yangın alarminin çalışmaması, duman sensörlerinin devre dışı bırakılmış olması ve fışkiyelerin (sprinkler) devreye girmemesi nedeniyle misafirlerin uykuda yakalanması.

Standart Dışı Kaçış Yolları: Yangın merdivenlerinin standartlara uygun olmaması ve acil çıkışların yetersizliği.



BOLU OTEL YANGINI VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) İHMALLERİ: UNUTULMAMASI GEREKEN DERSLER

1. YANGIN ÖNLEME VE ALGILAMA İHMALLERİ:



2. EĞİTİM VE FARKINDALIK EKSİKLİĞİ:



3. BAKIM VE KONTROL YETERSİZLİĞİ:



4. ACİL DURUM YÖNETİMİ VE KAÇIŞ PLANLAMASI:



İHMALLER HAYATLAR ALIR! GÜVENLİĞİ ÖNCELEYİN.